


# PROTOKÓŁ Z WIZJI WYCENIANEGO LOKALU MIESZKALNEGO

Adres	Zabrze		ul. Baczyńskiego 5/11
Lata budowy	70	Kondygnacje nadziemne:	5
		Piętro:	III
		Technologia:	<input type="checkbox"/> tradycyjna <input checked="" type="checkbox"/> wielka płyta
Stropy:	<input type="checkbox"/> drewniane <input type="checkbox"/> monolityczne <input type="checkbox"/> inne:..... <input checked="" type="checkbox"/> prefabrykat		Dach: <input type="checkbox"/> drewniany <input checked="" type="checkbox"/> betonowy
Klatka schodowa (stan): <input type="checkbox"/> dobry <input checked="" type="checkbox"/> średni <input type="checkbox"/> słaby			
Elewacja budynku: <input checked="" type="checkbox"/> ocieplony <input type="checkbox"/> brak ocieplenia			
Stan techniczny budynku: <input checked="" type="checkbox"/> dobry <input type="checkbox"/> średni <input type="checkbox"/> słaby			
Standard wykończenia lokalu:		Uwagi:	
Sąsiedztwo:		Uwagi:	
Pomieszczenia: pokój kuchnia łazienka wc łazienka z WC przedpokój inne:			
..... 2 ..... 1 ..... 1 ..... 1 .....			
Funkcjonalność: <input type="checkbox"/> dobra <input checked="" type="checkbox"/> przeciętna <input type="checkbox"/> słaba			
Nasłonecznienie: <input checked="" type="checkbox"/> dobra <input type="checkbox"/> przeciętna <input type="checkbox"/> słaba			
Położenie na kondygnacji: <input checked="" type="checkbox"/> środkowe <input type="checkbox"/> narożne inne:			
Okna:	<input checked="" type="checkbox"/> PCV <input type="checkbox"/> drewniane	Stan: <input type="checkbox"/> dobry <input type="checkbox"/> przeciętny <input checked="" type="checkbox"/> zużyte	
Drzwi:	Stan: <input type="checkbox"/> dobry <input checked="" type="checkbox"/> przeciętny <input type="checkbox"/> zużyte		
Podłogi:	<input type="checkbox"/> deski <input type="checkbox"/> PCV <input type="checkbox"/> parkiet <input checked="" type="checkbox"/> panele <input checked="" type="checkbox"/> płytki		
Ściany:	<input type="checkbox"/> płyty, gładzie <input type="checkbox"/> tapety <input type="checkbox"/> panele <input type="checkbox"/> boazeria <input checked="" type="checkbox"/> nierówne <input type="checkbox"/> spękane <input checked="" type="checkbox"/> malowane		
Sufity:	<input type="checkbox"/> płyty, gładzie <input type="checkbox"/> tapety <input type="checkbox"/> panele <input type="checkbox"/> boazeria <input checked="" type="checkbox"/> nierówne <input type="checkbox"/> spękane <input checked="" type="checkbox"/> malowane		
Ogrzewanie:	<input checked="" type="checkbox"/> CO z nitki <input type="checkbox"/> etażowe <input type="checkbox"/> piece węglowe <input type="checkbox"/> brak	Uwagi:	
Instalacje:	<input checked="" type="checkbox"/> wszystkie <input type="checkbox"/> brak:		
Łazienka:	<input checked="" type="checkbox"/> Płytki ceramiczne <input type="checkbox"/> Brak płytek	Stan: <input type="checkbox"/> dobry <input type="checkbox"/> przeciętny <input checked="" type="checkbox"/> słaby Uwagi:	
Data wizji:	20.10.2017	Inne uwagi:	
Ocena stanu technicznego lokalu:		<input type="checkbox"/> dobry <input checked="" type="checkbox"/> średni <input type="checkbox"/> słaby	
Podpis rzeczoznawcy majątkowego: 		Podpis najemcy: 